

RECOMANDĂRI PENTRU MAȘINILE DE TĂIAT TABLĂ

NU DEPĂȘIȚI NICIODATĂ GROSIMEA TABLEI MAXIMĂ ADMISĂ PENTRU FIECARE TIP DE MAȘINĂ.

Mașina se poate defecta iar portscula acesteia se poate rupe dacă:

- Se depășește grosimea maximă a tablei admise;
- Se folosesc cuțite tocite;
- Se forțează mașina în material;
- Ștergeți întotdeauna tabla de praf și ungeți traseul de tăiere folosind un spray lubrefiant. Veți obține o creștere semnificativă a duratei de viață a cuțitelor mașinii.
- În cazul mașinii de tăiat tablă ondulată, model **JN1601**, vă recomandăm să lubrefiați periodic cuțitul și portscula mașinii folosind sprayul; în unele cazuri stratul de zinc ce acoperă anumite tipuri de tablă se poate exfolia. Prin acest procedeu se elimină fenomenul de lipire a stratului de zinc pe cuțitul mașinii.
Atentie! Lipirea zincului pe cuțit va duce la blocarea acestuia în portsculă și defectarea mașinii.

