

RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU SCULE ELECTRICE

Înainte de a începe lucrul verificați întotdeauna:

INTEGITATEA MAȘINII - adresați-vă unui centru de service pentru remediere.

Elementele componente sparte sau lipsă pot agrava funcționalitatea mașinii sau vă pot produce vătămări sau electrocutare.

INTEGRITATEA CABLULUI DE ALIMENTARE – nu modificați cablul sau ștecherul.

Un cablu de alimentare înnădit, dezizolat, modificat, prezintă întotdeauna un risc de electrocutare atât pentru utilizator cât și pentru alte persoane care îl pot atinge accidental



STRÂNGEREA ȘURUBURILOR

Șuruburile slăbite pot conduce la dezmembrarea mașinii, apariția unor defecte majore sau pot produce răni utilizatorului.

NU LUCRAȚI NICIODATA CU SCULELE ELECTRICE ÎN MEDII EXPLOZIVE

În incinte unde se produc vapori inflamabili sau unde sunt gaze, în apropierea lichidelor sau a prafului inflamabil, scânteile produse pot aprinde cu ușurință aceste substanțe.

FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE.

Ochelarii, mănușile, masca de praf vă protejează de accidente și vă împiedică să înfalați praful rezultat în urma lucrării.

NU FOLOSIȚI NICIODATA ACCESORII SUPRADIMENSIONATE.

NU FOLOSIȚI NICIODATA ACCESORII IMPROVIZATE.

Accesoriile improvizate prezintă un permanent risc de producerea unor grave accidente.

